



| модель | MPD-08/II | MPD-12/II | MPD-16/II | MPD-22/II | MPD-27/II |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| INDEX | P0-130000-10208 | P0-130000-10312 | P0-130000-10316 | P0-130000-10322 | P0-130000-10327 |
| Диапазон размеров используемых метчиков Tapping range Gewinde-Schnitbereich | M2-M8 | M3-M12 | M3-M16 | M3-M22 | M3-M27 |
| Частота вращения n [1/мин] | 700 | 400 | 300 | 120/300 | 70/220 |
| Рабочая зона Working area Arbeitsfeld | Rmax=1900mm | | Rmin=200mm | | |
| Вес установки [кг] Weight [kg] Gewicht [kg] | 23 | 23 | 27 | 39 | 39 |
| Максимальный момент [Нм] Max. torque [Nm] Max. Drehmoment [Nm] | 12 | 32 | 12 | 100 | 160 |
| Расход воздуха [л/мин] Air flow rate [l / min] Druckluftverbrauch [l/min] | 840 | 840 | 840 | 935 | 935 |
| Адаптеры, входящие в комплект поставки Adapters in the delivery Schnellwechseleinätze im Lieferumfang | FZS19/... M2,3,4,5,6,8 | FZS19/... M4,5,6,8,10,12 | FZS31/... M6,8,10,12,14,16 | FZS31/... M6,8,10,12,16,20 | FZS31/... M8,10,12,16,20,24 |
| Адаптеры, применение которых возможно на установке Adapters in option Schnellwechseleinätze als Option | - | FZS19/M3 | FZS19/...M3,4,5 +FR31/19 | FZS19/...M3,4,5 +FR-31/19; FZS31/...M14,18,22 | FZS19/...M3,4,5 +FR-31/19; FZS31/...M6,14,18,22,27 |
| Стандартная комплектация / Standard accessories / Standardausrüstung | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ пневматический привод ▪ двойная рычажная система ▪ крепление к столу ▪ система подготовки воздуха ▪ радиальный рычаг ▪ шесть адаптеров для метчиков | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ spindle with pneumatic drive ▪ dual rigid arm ▪ mounting column ▪ air preparation system ▪ radial arm ▪ six adapters for taps | | <ul style="list-style-type: none"> - Spindel mit pneumatischem Antrieb - Verstärktes Doppelarm - Tischbefestigungssäule - Wartungseinheit für Druckluft - Radiales Arm - 6 Stück Schnellwechseleinätze für Gewindebohrer | |

Полный ассортимент адаптеров FZS и переходников FR на стр. 198 и 200
 Full range of FZS adapters and FR reductions at the page 198
 Full Angebot für Schnellwechseleinätze und Reduktionen FR auf der Seite 198

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОВОРОТА ШПИНДЕЛЯ ГОЛОВКИ НА УГОЛ 0-90°

 TILTING HEAD FOR SPINDLE MOUNTING WITH ADJUSTABLE ANGLE IN RANGE 0-90°
 SCHWENKKOPF, EINSELLBAR IM BEREICH 0-90°



| МОДЕЛЬ | Вес Weight Gewicht | INDEX |
|------------|--------------------------|-----------------|
| MGO-08-90° | 1,1 кг | PO-133000-00890 |
| MGO-12-90° | 1,1 кг | PO-133000-01290 |
| MGO-16-90° | 1,5 кг | PO-133000-01690 |
| MGO-22-90° | 1,5 кг | PO-133000-02290 |
| MGO-27-90° | 1,5 кг | PO-133000-02790 |


МАГНИТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТАНКОВ

 MAGNETIC BASE FOR MACHINES
 MAGNETFLANSCH ZUR BEFESTIGUNG DER MASCHINE


| МОДЕЛЬ | Сила притяжения Clamping force Spannkraft | Размеры Dimensions Maße | Для станка For machine Für Maschine | Вес Weight Gewicht | INDEX |
|---------|---|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| MMP-300 | 300 кг | 150x80x93 | MPD-08,12,16 | 8,6 кг | PO-133000-00300 |
| MMP-600 | 600 кг | 224x115x120 | MPD-22,27 | 21 кг | PO-133000-00600 |

АДАПТЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТРОНА

 DRILL CHUCK ADAPTORS
 ADAPTER FÜR BOHRFUTTER

СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ

 DRILL CHUCKS
 BOHRFUTTER


| МОДЕЛЬ | d | Конус Taper Kegel | A | INDEX | МОДЕЛЬ | Конус Taper Kegel | A | H | d | INDEX |
|-----------|----|-------------------------|----|-------------|------------|-------------------------|----|----|------|--------------|
| FZA19/JT2 | 19 | JT2 | 30 | R-FZA19/JT2 | OW-JT2/D8 | JT2 | 38 | 68 | Ø-8 | R-OW-JT2/D8 |
| FZA19/JT6 | 19 | JT6 | 30 | R-FZA19/JT6 | OW-JT6/D13 | JT6 | 48 | 90 | Ø-13 | R-OW-JT6/D13 |
| FZA31/JT6 | 31 | JT6 | 48 | R-FZA31/JT6 | | | | | | |

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ

 PNEUMATIC HAND TAPPING MACHINES
 PNEUMATISCHE HAND-GEWINDESCHNEIDMASCHINEN

MPP-12-1

 С гибкой головкой
 With flexible head
 Mit Elastikkopf

MPP-12-3

 С держателем для адаптеров FZS
 With holder for FZS adapters
 Mit Spannfutter für Schnellwechseleinätze FZS

| MODEL | M | n [1/min] | Конус Taper Kegel | Расход воздуха Air flow rate Druckluftverbrauch | Диаметр шланга Diameter of the pipe Durchmesser der Rohrleitung | Вес Weight Gewicht | Комплектация Equipment Ausrüstung | INDEX |
|----------|--------|-----------|-------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------|
| MPP-12-1 | M2-M12 | 250 | B12 | 400 l/min | 9,5 mm | 2 кг | Ручка/ Handle / Griff | PO-136000-00121 |
| MPP-12-3 | M2-M12 | 250 | B12 | 400 l/min | 9,5 mm | 1,5 кг | Ручка/ Handle / Griff + FZS19/_M3,4,5,8,8,10 | PO-136000-00123 |